

当社における主なアスベスト使用状況について

平成17年9月8日
北陸ガス株式会社

北陸ガスは、アスベストに関する当社従業員の健康被害状況と当社建物および設備等における使用状況について、調査結果を取りまとめましたので報告いたします。

(1) 従業員の健康障害状況

当社従業員の健康障害につきましては、アスベストが原因と特定され労災認定を受けた従業員・退職者はありません。

(2) 自社建物

自社建物につきましては、建材としてアスベストが使用されていますが、成型品のため、飛散する可能性はほとんどありません。

また、アスベストを含む吹き付けが行われている建物はありますが、その中で整圧器室については平成17年度中の除去を計画しております。その他のアスベスト含有が認められた吹き付け建物については、順次、対策を実施します。

また、ショールームなどお客さまにご来場いただく建物では、吹き付けアスベストは使用されていません。

(3) ガス機器、ガス供給設備

ガス機器および当社のガス供給設備につきましては、パッキン等でアスベスト製の部品が使用されていますが、これらの部品は、露出されていない部分での使用や成型品であることから、飛散する可能性はほとんどありません。

当社は、今後もアスベストの使用状況の把握に努めるとともに、非アスベスト品の代替使用の前倒しについて検討してまいります。また、ガス供給設備や建物の解体作業時には、法令等に基づき飛散防止に関する処置を実施してまいります。

以 上

< 報道機関の問い合わせ先 >
北陸ガス株式会社
総合企画グループ
TEL : 025-245-2214

(添付資料)

北陸ガスにおけるアスベスト使用状況

平成 17 年 9 月 7 日現在

	使用箇所	現在の使用状況	備 考
自社建物	アスベストを含む建材	平成 1 2 年以前の自社建物 6 3 棟の建材の一部に使用されています。	建材については、成形品のため飛散の可能性はほとんどありません。
	アスベストを含む吹き付け	[整圧器室] 5 箇所 [工場等] 5 棟 [その他] ロックウール吹き付けが確認されたその他自社建物 8 棟については、現在アスベスト含有の有無をサンプリング調査中です。	整圧器室の 5 箇所については、平成 1 7 年度中の除去を計画しています。常時、施錠しており、一般の人が出入りできない構造となっております。 また、その他のアスベスト含有が認められた吹き付け建物については、順次、対策を実施します。 なお、工場等は主に機械室であり、一般の人が出入りすることはありません。 ショールームなど、お客さまにご来場いただく建物には吹き付けされたアスベストは使用されておられません。

なお、ガス機器および当社のガス供給設備につきましては、パッキン等でアスベスト製の部品が使用されていますが、これらの部品は、露出されていない部分での使用や成形品であることから、飛散する可能性はほとんどありません。

参考：整圧器

ガスの供給には、高圧供給、中圧供給および低圧供給があり、いずれの供給方式にしても一般的に、お客さまのガスの使用圧力は低圧なので、高い圧力のガスを減圧しなければなりません。この減圧のための施設が整圧器です。